

Freistehender Sicherheits-Stahlschrank



Schützt Dokumente und Wertsachen gegen Einbruch.

- Einbruchsicherheit in Stufe S2 – EN 14450
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Mai 95)

Gehäuse und Tür mehrwandig mit Spezialisierung

Umlaufender Feuerfalz gegen direktes Eindringen von Feuer

3-seitige Rundbolzenverriegelung

Türöffnung bis 90° durch innenliegende Verschwindsscharniere

Schloss durch zusätzliche Panzerungen bohrgeschützt

Vorgerichtet zur Bodenverankerung

Farbe Lichtgrau RAL 7035

Serienmäßig Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln

Modell									
GT 60	600	700	500	480	568	371	1	300	101
GT 80	800	700	500	680	568	371	1	300	143
GT 100	1000	700	500	880	568	371	2	300	185
GT 120	1200	700	500	1080	568	371	2	300	228
GT 150	1500	700	500	1380	568	371	3	300	290
GT 180	1800	700	500	1680	568	371	4	300	354

Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 15 mm • Maße in mm

• Versicherungsrichtwert (unverb.)

Privater Gebrauch	bis € 40.000
Gewerblicher Gebrauch	bis € 10.000



Zubehör / Sonderausstattung
Zusätzlicher Fachboden
Abschließbarer Innentresor mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
Verankerungsmaterial
Verschlussvarianten
elektronisches Zahlenkombinationsschloss mit Notschlüssel, anstelle Doppelbartschloss
elektronisches Zahlenkombinationsschloss ohne Notschlüssel, anstelle Doppelbartschloss
Mechanisches Zahlenkombinationsschloss anstelle Doppelbartschloss

- Diese Modelle sind besonders geeignet für:



Kurzwaffen
Munition



Handwerk
Industrie



Privat

- Die Lieferung erfolgt bundesweit durch geschultes Fachpersonal, auf Wunsch bis zur Verwendungsstelle. Insellieferungen auf Anfrage.



Diese Produkte wurden nach erfolgreicher Typprüfung auf Einbruchschutz nach der Europäischen Norm EN 14450 vom ECB-S zertifiziert. Jeder Safe wird durch ein entsprechendes Typenschild identifiziert und so von den Schadenversicherern anerkannt.

Wir sind Mitglied der Forschungs- und Prüfgemeinschaft Geldschränke und Tresoranlagen (FuP) e.V.

Unser flächendeckendes Servicenetz ermöglicht es uns in kürzester Zeit Ihr Tresor-Problem auch vor Ort zu lösen.